

Evento alluvionale 27–30 ottobre 18



Dissesti ➡ Danni ➡ Disagi ➡ €

Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P.49 'di Misurina' km 7+100



- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P.49 'di Misurina' km 7+100



Opere di trattenuta

- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P.49 'di Misurina' km 7+100



La colata è deviata verso destra eludendo in parte l'opera di trattenuta



Parte sommitale del canalone allo sbocco di un impluvio roccioso da dove è partita la massa di detrito fluidificata a quota 1.800 m.

- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P.49 'di Misurina' km 7+100



Immagine diametralmente opposta alla precedente, la linea tratteggiata indica il fondo del canale prima dell'evento di piena.



Quota 1.740 c.a. Vista verso l'apice del canalone, in destra immagine la linea nera indica il precedente suolo inerbito con sopra il deposito recente dilavato della frazione fine ghiaiosa.



Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P.49 'di Misurina' km 7+100



Quota 1.650 c.a. testimonianza del passaggio della massa viscosa sulla corteccia degli alberi con $h = 1,10$ m.



Quota 1.680 c.a. l'immagine evidenzia il precedente livello del piano campagna eroso con l'ultimo evento testimoniato dallo sviluppo di un ramo radicale ben sopra la base del fusto

- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P.49 'di Misurina' km 7+100





Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno


S.P.49 'di Misurina' km 7+100



Km 6+700,

- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P.49 'di Misurina' km 7+100





Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P. 347 'del Passo Cereda e Passo Duran' km 71 +850




Messa in sicurezza



Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno
S.P. 347 'del Passo Cereda e Passo Duran' km 71 +850



Note:

Sul fronte destro della frana (spalle a monte, direzione Cibiana) il substrato roccioso affiora a circa 3,5 m di profondità dal piano viabile ed è costituito da una sequenza ritmica di marne e calcari marnosi.
Sul fianco sinistro non affiora e per interpolazione con il foro di sondaggio S 1 si ipotizza una profondità da p.c. attorno a 3 m c.a. pertanto a tergo della linea di coronamento la profondità di intercetta è tra 3 e 3,5 m dal piano viabile e si abbassa verso Cibiana sino a 5 m come verificato con il foro di sondaggio S 2.





Foto n° 02. Sondaggio n° 1. Cassa n° 1 da 00,00 a 05,00 m.



Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P. 347 'del Passo Cereda e Passo Duran' km 71 +850



- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P. 347 'del Passo Cereda e Passo Duran' km 59 +850



- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P. 347 'del Passo Cereda e Passo Duran' km 59 +850



- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P. 77 'di Zoppè di Cadore' km 1 +400





Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

- Strade, gestore *Veneto Strade* Sezione distaccata di Belluno

S.P. 77 'di Zoppè di Cadore' km 1 +400





Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

- Strade forestali

Strada per Malga Foca Comune di La Valle Agordina



(Casera di Malga Foca) 1.550



Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

S.R. 203 «Agordina» Comune di Taibon Agordino





Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

S.R. 203 «Agordina» Comune di Taibon Agordino



Discarica Roa del Forn Comune di Taibon Agordino



Si notano almeno due fasi di accumulo evidenziate dalle due creste subparallele.



Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Discarica Roa del Forn Comune di Taibon Agordino



Foto 15. Veduta aerea (foto da drone eseguita da Fulvio Collazuol). Ipotesi di messa in sicurezza dell'area: BA (bacino di laminazione del detrito), CD) canale drenante, CPL (condotta a pelo libero) CI (condotta interrata sino al Tegnás).

Opere di presa Ex Pastalegno _ Alveo del Torrente Tegnass _ Comune di Taibon Agordino





Immagine da drone di F. Collazuol



Immagine da drone di F. Collazuol



Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Valle di San Lucano Col dei Prà _Comune di Taibon Agordino



Immagine da drone di F. Collazuol



Immagine da drone di F. Collazuol

Valle di San Lucano Col dei Prà _Comune di Taibon Agordino





Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Valle di San Lucano Col dei Prà _Comune di Taibon Agordino



I Ronc - Comune di La Valle Agordina

