



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE DEL VENETO ASSEMBLEA GENERALE 2 febbraio 2019



Emergenza fine ottobre – novembre 2018 area bellunese

Alcuni esempi di ricognizione danni e dissesti per il Genio
Civile di Belluno (Regione del Veneto)

Dott.ssa Veronica Tornielli



Torrente Maè - loc. Fusine



Torrente Maè - loc. Fusine



Torrente Maè - loc. Fusine







22 11 2018 12:46



T. Caorame - affluente





T. Caorame – ponte

T. Caorame – cascata



T. Caorame – frana





T. Caorame – passerella







T. Caorame – ponte loc. Busa











28.11.2018 15:37